




# 第三章 剪切实用计算





**\*受力特征:**

杆件受到两个大小相等，方向相反、作用线垂直于杆的轴线并且相互平行且相距很近的力的作用。



**\*变形特征:**


杆件沿两力之间的截面发生错动，直至破坏（小矩形  $\rightarrow$  ）。

**剪切面:** 发生错动的面。



**单剪:** 有一个剪切面的杆件，如铆钉。






# 单剪



一个剪切面



双剪：有两个剪切面的杆件，如螺栓。



求应力（剪应力）：

\*实用计算方法：根据构件破坏的可能性，以直接试验为基础，以较为近似的名义应力公式进行构件的强度计算。

名义剪应力：假设剪应力在整个剪切面上均匀分布。

$$\tau = \frac{F_s}{A}$$



## 剪切强度条件:

$$\tau = \frac{F_s}{A} \leq [\tau]$$

名义许用剪应力


在假定的前提下进行  
实物或模型实验，确  
定许用应力。

### ★可解决三类问题:

- 1、选择截面尺寸;
- 2、确定最大许可载荷,
- 3、强度校核。



**例题3-1** 图示冲床的最大冲压力为400kN，被冲剪钢板的剪切极限应力为  $\tau^0 = 300 \times 10^3 \text{ KN/m}^2$ ，试求此冲床所能冲剪钢板的最大厚度  $t$ 。已知  $d=34\text{mm}$ 。





解：剪切面是钢板内被冲头冲出的圆柱体的侧面：

$$A = \pi dt$$

冲孔所需要的冲剪力：


$$F \geq A \tau^0$$

故


$$A \leq \frac{F}{\tau^0} = \frac{400 \times 10^3}{300 \times 10^6} = 1.33 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

即



$$t \leq \frac{1.33 \times 10^{-3}}{\pi d} = 0.1245 \text{ m} = 12.45 \text{ mm}$$



上，  
核




**例题3-2** 凸缘联轴节传递的力偶矩  
螺栓相联接，螺栓直径 $d=10\text{ mm}$ ，  
已知螺栓和轴的材料均为35号钢，  
螺栓的剪切和强度。



## 二、挤压概念及其实用计算

**挤压：**连接件和被连接件在接触面上相互压紧的现象。



**挤压引起的可能的破坏：** 在接触表面产生过大的塑性变形、压碎或连接件（如销钉）被压扁。


**\*挤压强度问题（以销为例）**

挤压力（中间部分）：

$$F_b = F$$

**挤压面**  $A_{bs}$ ：直径等于 $d$ ，高度为接触高度的半圆柱表面。

**挤压应力**  $\sigma_{bs}$ ：挤压面上分布的正应力。



\*挤压实用计算方法:

假设挤压应力在整个挤压面上均匀分布。

$$\sigma_{bs} = \frac{F_b}{A_{bs}}$$


挤压面面积的计算:

1、平面接触（如平键）：挤压面面积等于实际的承压面积。



$$A_{bs} = \frac{hl}{2}$$

$h$ ——平键高度


$l$ ——平键长度



**键:** 连接轴和轴上的传动件（如齿轮、皮带轮等），使轴和传动件不发生相对转动，以传递扭矩。



2、柱面接触（如铆钉）：挤压面面积为实际的承压面积在其直径平面上的投影。



$$A_{bs} = d\delta$$

$d$ ——铆钉或销钉直径， $\delta$ ——接触柱面的长度



\*挤压强度条件:

$$\sigma_{bs} = \frac{F_b}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}]$$

名义许用挤压应力，由试验测定。


\*注意:

在应用挤压强度条件进行强度计算时，要注意连接件与被连接件的材料是否相同，如不同，应对挤压强度较低的材料进行计算，相应的采用较低的许用挤压应力。





**例题3-3** 两矩形截面木杆，用两块钢板连接如图示。已知拉杆的截面宽度  $b=25\text{cm}$ ，沿顺纹方向承受拉力  $F=50\text{KN}$ ，木材的顺纹许用剪应力为  $[\tau_j]=1\text{MPa}$ ，顺纹许用挤压应力为  $[\sigma_{jy}]=10\text{MPa}$ 。试求接头处所需的尺寸  $L$  和  $\delta$ 。



## 剪切实用计算

解：剪切面如图所示。剪切面面积为：


$$A = Lb$$

由剪切强度条件：


$$\tau = \frac{F_s}{A} = \frac{F/2}{Lb} \leq [\tau] \quad \therefore L \geq \frac{F}{2b[\tau_j]} = 100 \text{ mm}$$

由挤压强度条件：


$$\sigma_{jy} = \frac{F_b}{A_{jy}} = \frac{F/2}{b\delta} \leq [\sigma_{jy}]$$
$$\therefore \delta \geq \frac{F}{2b[\sigma_{jy}]} = 10 \text{ mm}$$




# 剪切实用计算




# 剪切实用计算




(2) 若铆钉按图(b)排列，所需板宽**b**为多少？



# 剪切实用计算



图(a)



图(b)




解：可能造成的破坏：

- (1) 因铆钉被剪断而使铆接被破坏；
- (2) 铆钉和板在钉孔之间相互挤压过大，而使铆接被破坏；
- (3) 因板有钉孔，在截面被削弱处被拉断。

可采用假设的计算方法：

假定每个铆钉所受的力都是一样的。





## (1) 铆钉剪切计算

$$\tau = \frac{F_s}{A} = \frac{F / 2n}{\frac{1}{4} \pi d^2} \leq [\tau_j]$$

$$\therefore n \geq \frac{2F}{\pi d^2 [\tau_j]} = 3.98$$



## (2) 铆钉的挤压计算

$$\sigma_{jy} = \frac{F_b}{A_{jy}} = \frac{F / n}{t_1 d} \leq [\sigma_{jy}]$$

$$\therefore n \geq \frac{F}{t_1 d [\sigma_{jy}]} = 3.72$$



因此取  $n=4$ .



(3) 主板拉断的校核。

危险截面为  $I-I$  截面。

主板的强度条件为（忽略应力集中的影响）：

$$\sigma_{\max} = \frac{F}{(b - 2d)t_1} \leq [\sigma]$$

$$\therefore b \geq \frac{F}{[\sigma]t_1} + 2d$$

$$= 0.17 \text{ m} = 17 \text{ cm}$$






### 三、纯剪切的定义


**纯剪切**——若单元体各个面上只承受剪应力而没有正应力。

**单元体**——是指围绕受力物体内一点截取一边长为无限小的正立方体，以表示几何上的一点。




## 纯剪切的概念

纯剪切的变形规律与材料在剪切下的力学性质，通过薄壁圆筒的纯扭转进行研究。



(1)



横截面上存在剪应力




## 纯剪切的概念

(2) 其他变形现象：圆周线之间的距离保持不变，仍为圆形，绕轴线产生相对转动。



横截面上不存在正应力，且横截面上的剪应力的方向是沿着圆周的切线方向，并设沿壁厚方向是均匀分布的。





薄壁圆筒横截面上的剪应力分布



# 纯剪切的概念

## \*薄壁圆筒纵截面上的剪应力



$$\tau \cdot (dy \cdot dz) \cdot dx = \tau' \cdot (dx \cdot dz) \cdot dy$$


$$\tau = \tau'$$

剪应力互等定理：二个相互垂直的截面上，剪应力大小相等方向相反。



# 纯剪切的概念

## \*剪切虎克定律



实验证明：当剪应力不超过材料的比例极限  $\tau_p$  时，剪应力  $\tau$  与剪应变  $\gamma$  成正比。

即

$$\tau = G \gamma$$


其中  $G$  是材料的剪切弹性模量。

单位：Mpa、Gpa. 且

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$$



# 纯剪切的概念




\*剪切虎克定律

$$\tau = G \gamma$$



# 纯剪切的概念

## \* 剪切应变能



外力  $\tau(dzdy)$

位移  $\text{tg } \gamma \cdot dx \approx \gamma \cdot dx$

$$dW = \frac{1}{2} \cdot \tau(dzdy) \cdot \gamma dx = \frac{1}{2} \tau \gamma (dxdzdy) = \frac{1}{2} \tau \gamma dV$$





## 纯剪切的概念

不计能量损耗，外力功转换为单元体内所积蓄的变形能，即

$$dU = dW = \frac{1}{2} \tau \gamma dV$$

因此单元体的剪切应变能密度为

$$u = \frac{dU}{dV} = \frac{1}{2} \tau \gamma = \frac{1}{2} G \gamma^2 = \frac{\tau^2}{2G}$$

