

[HTTP://WWW.TRQGY.CN](http://www.trqgy.cn)

天然气工业 » 2011, Vol. 31 » Issue (04): 66-71 DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2011.04.016

[开发工程](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

## 川西须家河组气藏气井CO<sub>2</sub>腐蚀机理分析

唐林华

中国石化西南油气分公司川西采气厂

CO<sub>2</sub> corrosion mechanism in gas wells of the Xujiahe gas reservoirs, western Sichuan Basin

Tang Linhua

Central Sichuan Gas Production Plant, Sinopec Southwest Branch Company, Deyang, Sichuan 618000, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(0\)](#)

[相关文章\(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

编辑部地址: 四川成都府青路一段3号《天然气工业》编辑部 邮编: 610051

电话: 028-86012716 (广告出版部) 传真: 028-86012712 稿件咨询请联系相关栏目编辑

蜀ICP备05000609号 E-mail: [trqgy@trqgy.cn](mailto:trqgy@trqgy.cn) 设计开发: 玛格泰克

51La 