

HTTP://WWW.TARGY.CN

天然气工业 » 2008, Vol. 28 » Issue (9): 83-85 DOI:

开发及开采

最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

« 前一篇 | 后一篇 »

新场构造须四段储层压裂改造难点和工艺技术措施

蒲洪江, 叶晓端, 于文静, 王玉明, 杨冠华

1.四川德阳新场气田开发有限责任公司; 2.川庆钻探工程有限公司井下作业公司; 3.中国石油吐哈油田公司鄯善采油厂; 4.中国石油大港油田公司第二采油厂

DIFFICULTIES AND TECHNICAL MEASURES OF FRACTURING IMPROVEMENT IN XU 4 RESERVOIR OF XINCHANG STRUCTURE

PU Hong-jiang, YE Xiao-duan, YU Wen-jing, WANG Yun-ming, YANG Guann-hua

1.Sichuan Deyang Xinchang Gas Field Development Co., Ltd.; 2.Downhole Service Company of Sichuan Changqing Drilling & Exploration Corporation; 3.Shanshan Oil Production Plant of PetroChina Tuha Oilfield Company; 4.The No.2 Oil Production Plant of PetroChina Dagang Oilfield Company

摘要

图/表

参考文献(0)

相关文章 (15)

点击分布统计

下载分布统计

编辑部地址: 四川成都府青路一段3号《天然气工业》编辑部 邮编: 610051
电话: 028-86012718 (编辑部) 86012716 (广告出版部) 传真: 028-86012712
蜀ICP备05000609号 E-mail: trqgy@trqgy.cn 设计开发: 玛格泰克

