




主管：中国钢铁工业协会
协办：中国钢结构协会钢管分会

主办：攀钢集团成都钢铁有限责任公司
中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会

首页 期刊介绍 刊文概览 广告展厅 技术·信息 企业名录 作者园地 钢管书城 论坛 English

最新《钢管》杂志



《钢管》杂志2018年第4期

免费订阅

试验与研究

空心芯棒服役过程温度场及热疲劳有限元分析 【赵志毅, 徐 锐, 吕庆功】

N80-1油管在火驱稠油开采过程中的失效原因分析 【周勇, 夏文斌, 赵映辉】

设计与开发

斜轧管机双芯棒限动机构的开发与应用 【路明超, 王国亮, 陈洪琪】

质量控制

CPE机组荒管螺旋道的成因分析与控制 【殷梓轶, 吴志军】

期刊订阅

广告合作

行业动态

更多>>

土耳其1-9月钢铁出口量同比增长12.5%
黑龙江最大钢企西林钢铁集团破产重整
攀钢填补国内大截面D2棒材生产空白
9月上旬重点钢企粗钢日均产量197.20万
8月份韩国钢管产品出口下滑
王庆山任莱钢集团董事长
中国钢产量已转入相对平稳的峰值平台期
鞍钢与中科院上海光机所成立联合实验室
2018年8月粗钢产量同比增长2.7%
6月份韩国钢管产量同比下降28.6%

刊文概览

最新期刊

往期期刊

《钢管》杂志总目次

阅读排行榜



生产企业

更多>>

天津钢管集团股份有限公司
攀钢集团成都钢铁有限公司
宝山钢铁股份有限公司
衡阳华菱钢管集团有限公司
番禺珠江钢管有限公司
鞍钢股份有限公司
内蒙古包钢钢联股份有限公司
宝鸡石油钢管有限责任公司
烟台鲁宝钢管有限责任公司
通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司

设备企业

更多>>

太原通泽重工有限公司
大连三高集团有限公司
应达工业(上海)有限公司
太原重工股份有限公司
西马克梅尔PWS公司
太原磐泓机电设备有限公司
爱德森(厦门)电子有限公司
江苏其元集团
广东冠邦科技有限公司
南京轻工业机械集团·南京中轻机械设备制造有限责任

钢管知识

更多>>

新一代TMCP技术内涵和工艺装备
玻璃钢管道及复合管的安装
自动轧管机产生壁厚不均的原因
穿孔机产生壁厚不均的原因
钢塑复合管、大口径涂敷钢管

技术文荟

更多>>

核电用TP304不锈钢方管成型方法研究
火烧油层稠油热采井专用套管的设计开发
高压锅炉用内螺纹无缝钢管的研制
简析海洋环境用HFW钢管的质量控制
核电用WB36CN1及P22无缝钢管的研制
Φ159mm机组试制P235GH核电用无缝钢管
关于鼓形穿孔机和锥形穿孔机的讨论
直缝焊管液压成形极限理论预测模型
基于ANSYS的高频直缝焊管主要控制参数模拟
低温环境用厚壁大管径X80直缝埋弧焊管宽厚板的开

钢管书城

更多>>



编辑标准 钢管标准

更多>>

GB/T 7714—2015 《信息与文献 参考文献著录规则》
GB/T 7714—2005 《参考文献格式国家标准》
GB/T 3179—2009 《期刊编排格式》
GB/T 7713—1987 《科学技术报告、学位论文和学术论文
GB/T 15834—1995 《标点符号用法》

论坛

更多>>

工程材料常用词汇英译表
M1机和M2机之间一直存在喇叭口
监视屏显示加特车和机车位置参数乱码
预焊机开机运行后焊缝激光跟踪系统工控机不能启动
国企改革“1+N”文件延期至4月出台

中国钢铁工业协会 | 中国钢管网 | 中国金属学会轧钢学会焊管学术委员会 | 攀钢集团研究院有限公司 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 成都攀成钢冶金工程技术有限公司 | 天津钢管集团股份有限公司 | 宝山钢铁股份有限公司 | 钢铁钒钛 | 我的钢铁网 | 中华商务网 | 中国联合钢铁网 | QC检测仪器

地址：四川省成都市锦江区水碾河路6号34幢 邮编：610066 版权所有：钢管杂志社 蜀ICP备09005534号-1

本站已被访问

电话：028-84501161(编辑部) 028-84455838(广告发行部) 028-84501160(杂志社) E-mail：ggzchina@126.com ggzz@ggzchina.com

5208772次