

丛蕾 山东 莱阳农学院实验设备处 265200

徐坤 山东 莱阳农学院实验设备处 265200

摘要: 本文介绍一例754型分光光度计的维修经验。通过分析故障现象,先检查光路,再检修电路,以普通12V稳压二极管代替原DW232管,修复直流电源,以供给放大电路正确工作电压,最后排除故障。

关键词:

文章全文为PDF格式,请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

265200

265200

Abstract:

Key words:

【大 中 小】 [[关闭窗口](#)]