

李宝成 天津 天津肿瘤医院放射科 300060

摘要：本文介绍 contour II型医用乳腺钼靶X光机在使用中压迫器控制电路故障现象、故障诊断及排除过程。

关键词：

文章全文为pdf格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

null

---

300060

Abstract: null

Key words:

[【大 中 小】](#) [\[关闭窗口\]](#)