

目次

B593细纱机胶辊轴座的改进

杨庆凡

四川苍溪县毛纺织厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 <正> B593细纱机在使用中前摇架胶辊芯轴座经过一段时间就会发生磨损变形,使胶辊轴心线与罗拉轴线不平行度超差,由于各轴座的磨损程度不同,造成各锭间压力不等,影响牵伸的正常进行,严重降低了成纱质量。我厂针对这问题设计了一种铸铁的轴座,增

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

杨庆凡

作者个人主页: 杨庆凡

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (95KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [杨庆凡](#)