

目次

VAMATEX C/401S剑杆织机主电机损坏原因及解决方法

祝宝中

上海经昌色织厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文分析了VAMATEX C/401S 剑杆织机主电机的损坏原因并通过实践提出了有效的解决方法。

关键词

分类号

**DOI:**

通讯作者:

祝宝中

作者个人主页: 祝宝中

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDE\(176KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [祝宝中](#)