

陈青山

摘要：<正> 目前县以上医院大都配备有CD—1400血球计数分类仪,但是供货公司不肯(也可能是不清楚)提供清洗方法。而软盘驱动器长期不清洗会造成:1、读不到软盘上的信息或读出的信息不准确。2、划伤软盘(该软盘较特殊无法复制故价格昂贵)因该机非DOS系统用DIR、COPY等无法清洗。本人采用以下方法,顺利解决这一难题,达到

关键词:

文章全文为PDF格式,请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

---

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]