


粗毛纺混料的探讨

混料不匀会造成毛纱物理指标下降，布面出现色差，织物达不到理想的风格要求，花色、品种受到限制，产品质量难以提高。一般混料的要求是：1. 铺层越多、越均匀越好；2. 直取翻动，每次截取愈少，各成分之间及成分内部混和效果越好；3. 开松越彻底，混和效果越好。目前国内粗毛纺厂主要用机械混合，先由和毛机将原料撕成小块，通过管道送到其他机械；且大多用“S”头，故易造成混料分类现象，较重的毛块落在中间，较轻的则飞散四周而造成不匀。螺旋式漏斗混毛机也有同样缺点，空气分离器铺层混毛效果也不理想。另外，它们的自动化程度很低，直取、翻动都用手工操作。人为因素造成的不匀也很大，劳动强度高，生产率低。国外的混毛系统，效果较好，但造价高，占地多，且只能适应大量的混料，不适用于小批量，而且清仓的劳动强度大。

我厂经过长期实践，提出了以下混料系统（见示意图）。



混料系统示意图

该系统用机械开松毛团，用铺毛机均匀水平地一层层铺叠，达到混合比例后用直立抓取机构垂直抓取，最后由管道送入和毛机。所需混合料按比例分次分类喂入开松机 1 中，开松后由风机送入储料斗 2 供用，铺毛机 3 每铺一层退回储料斗 2 补料，所配原料按比例分层落入储料仓 4 中，铺满后由抓取机 5 垂直抓取，送入储料箱中 6 中，由风机 7 经风道 8 送往和毛机。在整个和毛过程中，原料经过 3 次开松混和，且严格地遵循了平铺直取要求，故其混和效果很好。

（甘肃毛纺织厂 袁富年）