

# 第3章 机械零件的强度

§3-1 材料的疲劳特性

§3-2 机械零件的疲劳强度计算

§3-3 机械零件的接触强度



## §3-1 材料的疲劳特性

### 一、应力的种类




静应力:  $\sigma = \text{常数}$  变应力:  $\sigma$  随时间变化

$$\text{平均应力: } \sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad \text{应力幅: } \sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$$

变应力的循环特性:

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$

----对称循环变应力  
----脉动循环变应力  
----静应力



[◀] [▶]


在变应力作用下，零件发生疲劳破坏。

疲劳破坏与应力循环次数(即使用寿命)有关。

疲劳破坏的最大应力远比静应力下材料的强度极限低，甚至比屈服极限低。

## 二、S-N疲劳曲线

用参数 $\sigma_{max}$ 表征材料的疲劳极限，在一定的应力比 $r$ 下，可得出如图所示的疲劳曲线，称为：S-N疲劳曲线。



- 1、AB段：应力循环次数 $<10^3$ ， $\sigma_{max}$ 变化很小，可以近似看作为静应力强度。
- 2、BC段： $N=10^3\sim10^4$ ，随着 $N \uparrow \rightarrow \sigma_{max} \downarrow$ 下降明显，伴随材料的塑性变形。

3、CD段：实践证明机械零件的疲劳大多发生在部分。  
极限应力与循环次数的关系：

$$\sigma_{rN}^m N = C \quad (N_C \leq N \leq N_D)$$

4、D点以后：疲劳曲线呈一水平线，代表着无限寿命区  
其方程为：

$$\sigma_{rN} = \sigma_{r\infty} \quad (N > N_D)$$

由于  $N_D$  很大，所以在作疲劳试验时，常规定一个循环次  
数  $N_0$ （称为循环基数），用  $N_0$  及其相对应的疲劳极限  $\sigma_r$  来近  
似代表  $N_D$  和  $\sigma_{r\infty}$ 。

$$\sigma_{rN}^m N = \sigma_r^m N_0 = C$$



CD区间内循环次数N与疲劳极限 $\sigma_{rN}$ 的关系为：

$$\sigma_{rN} = \sigma_r \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \quad N = \left( \frac{\sigma_r}{\sigma_{rN}} \right)^m N_0$$

式中： $\sigma_r$ 、 $N_0$ 及m的值由材料试验确定。

试验结果表明在CD区间内，试件经过相应次数的边应力作用之后，总会发生疲劳破坏。

D点以后，如果作用的变应力最大应力小于D点的应力( $\sigma_{max} < \sigma_r$ )，则无论循环多少次，材料都不会破坏。



CD区间----有限疲劳寿命阶段  
D点之后----无限疲劳寿命阶段 } 高周疲劳

[◀] [▶]


### 三、等寿命疲劳曲线

材料的疲劳极限曲线也可用在一定的应力循环次数N下，极限应力幅之间的关系曲线来表示，称为等寿命曲线（或极限应力线图）。

实际应用时常有两种简化方法。



简化曲线之一



简化曲线之二

## 简化等寿命曲线（极限应力线图）：

已知  $A' (0, \sigma_{-1})$  对称循环  
 $D' (\sigma_0/2, \sigma_0/2)$  脉动循  
 环两点坐标，求得  $A'G'$  直  
 线的方程为：

$$\sigma_{-1} = \sigma'_a + \psi_\sigma \sigma'_m$$


$A'G'$  直线上任意点代表了一定  
 循环特性时的疲劳极限。

$A'G'$  直线上任意点代表了一定循环特性时的疲劳极限。

由图中两条直角边相等  $\sigma'_a$ ，可求得  $C G'$  直线的方程为：

$$\sigma'_{\max} = \sigma'_a + \sigma'_m = \sigma$$

说明  $C G'$  直线上任意点的最大应力达到了屈服极限应力。



- 当循环应力参数 ( $\sigma_m$ ,  $\sigma_a$ ) 落在OA'G'C以内时，表示不会发生疲劳破坏。
- 当应力点落在OA'G'C以外时，一定会发生疲劳破坏。
- 而正好落在A'G'C折线上时，表示应力状况达到疲劳破坏的极限值。

公式  $\sigma_{-1} = \sigma'_a + \psi_\sigma \sigma'_m$  中的参数  $\psi_\sigma$  ----试件受循环弯曲应力时的材料常数，其值由试验及下式决定：

$$\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0}$$


对于碳钢， $\psi_\sigma \approx 0.1 \sim 0.2$ ，对于合金钢， $\psi_\sigma \approx 0.2 \sim 0.3$ 。



## §3-2 机械零件的疲劳强度计算

### 一、零件的极限应力线图

由于材料试件是一种特别规定的结构，而实际零件的几何形状、尺寸大小、加工质量及强化因素等与材料试件有区别，使得零件的疲劳极限要小于材料试件的疲劳极限。



设材料的对称循环弯曲疲劳极限为： $\sigma_{-1}$

零件的对称循环弯曲疲劳极限为： $\sigma_{-1e}$

定义弯曲疲劳极限的综合影响系数  $K_\sigma$ ： 
$$\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0}$$

$$\sigma_{-1e} = \sigma_{-1} / K_\sigma$$

不对称循环时， $K_\sigma$ 是试件与零件极限应力幅的比值。

直线AG的方程为： $\sigma_{-1e} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \sigma'_{ae} + \psi_{\sigma e} \sigma'_{me}$

或： $\sigma_{-1} = K_\sigma \sigma'_{ae} + \psi_\sigma \sigma'_{me}$

直线CG的方程为：

$$\sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s$$

$\sigma'_{ae}$  ---零件的极限应力幅；  $\sigma'_{me}$  ---零件的极限平均应力；

$\psi_{\sigma e}$  ---零件受弯曲的材料特性。

弯曲疲劳极限的综合影响系数  $K_\sigma$ ：应力集中、尺寸因素、表面加工质量及强化等因素的综合影响结果。

$$K_\sigma = \left[ \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_\sigma} - 1 \right] \frac{1}{\beta_q}$$

其中： $k_\sigma$  ---有效应力集中系数；  $\varepsilon_\sigma$  ---尺寸系数；

$\beta_\sigma$  ---表面质量系数；  $\beta_q$  ---强化系数。




对于切应力同样有如下方程

$$\text{或: } \tau_{-1} = K_\tau \tau'_{ae} + \psi_\tau \tau'_{me}$$

$$\text{及: } \tau'_{ae} + \tau'_{me} = \tau_s$$

$$\tau_{-1e} = \frac{\tau_{-1}}{K_\tau} = \tau'_{ae} + \psi_{\tau e} \tau'_{me}$$

$$K_\tau = \left[ \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_\tau} - 1 \right] \frac{1}{\beta_q}$$



其中的系数:  $k_\tau$ 、 $\varepsilon_\tau$ 、 $\beta_\tau$ 、 $\beta_q$  与  
 $k_\sigma$ 、 $\varepsilon_\sigma$ 、 $\beta_\sigma$ 、 $\beta_q$  相对应。

零件的  $k_\sigma$ 、 $\varepsilon_\sigma$ 、 $\beta_\sigma$ 、 $\beta_q$  查本章附表3-1~3-11。

[◀] [▶]

## 二、单向稳定变应力时零件的疲劳强度计算


根据零件危险截面上的  $\sigma_{\max}$  及  $\sigma_{\min}$ ，确定平均应力  $\sigma_m$  与应力幅  $\sigma_a$ 。在极限应力线图的坐标中标出相应工作应力点M或N。

对应的疲劳极限应力应是极限应力曲线AGC上的某一个点M'或N'所代表的应力( $\sigma'_m$ ,  $\sigma'_a$ )。

计算安全系数及疲劳强度条件为:  $S_{ca} = \frac{\sigma'_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma'_m + \sigma'_a}{\sigma_m + \sigma_a} \geq S$

M'或N'的位置确定与循环应力变化规律有关。

可能发生的应力变化规律:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{应力比为常数 } r=C \\ \text{平均应力为常数 } \sigma_m=C \\ \text{最小应力为常数 } \sigma_{\min}=C \end{array} \right.$



[◀] [▶]

# 1) r=C(常数)

$$\text{比值: } \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}} = \frac{1-r}{1+r} = C'$$

射线OM是一常数。


作射线OM，其上任意一点所代表的应力循环都具有相同的应力比。

$$M'点: \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} = \sigma'_{\max}$$

对应于M点的极限应力。

联立直线OM和AG的方程，求解M'点的极限应力：

$$\sigma'_{\max} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{\sigma_{-1}(\sigma_m + \sigma_a)}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{\sigma_{-1} \sigma_{\max}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m}$$



计算安全系数及疲劳强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma'_{max}}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \geq S$$


N点的极限应力点N'1位于直线CG上：

$$\sigma'_{max} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s$$

工作应力为N点时，可能发生屈服失效，故只需要进行静强度计算：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} \geq S$$

凡是工作应力点落在OGC区域内，在循环特性  $r=常数$  的条件下，极限应力都为屈服极限，只需要进行静强度计算。



[◀] [▶]

## 2) $\sigma_m = C$

M点的极限应力为M'2，有： $\sigma'_m =$


$M'2$  ----过M点且纵轴平行线上，  
该线上具有相同的平均应力值。

联立直线MM'2和AG的方程，  
求解M'2点的极限应力：

$$\sigma'_{\max} = \sigma'_{ae} + \sigma_m = \frac{\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_a)\sigma_m}{K_\sigma}$$

计算安全系数及疲劳强度条件：

$$S_{ca} = \frac{\sigma'_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_m}{K_\sigma(\sigma_a + \sigma_m)} \geq S$$



N点的极限应力为N'₂ 落在了直线CG上

故进行静强度计算：



$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} \geq S$$

3)  $\sigma_{min}=C$

由于  $\sigma_{min} = \sigma_m - \sigma_a = C$ ,

过M点作 $45^\circ$  直线，与AG相交于M'₃点，其上任意一点所代表的应力循环都具有相同的最小应力。

即：  $\sigma'_{min} = \sigma_{min}$



[◀] [▶]

过O、G两点分别作 $45^\circ$ 直线，得OAD、ODGI、GCI三个区域。


- 在OAD区域内，最小应力均为负值，在实际机器中极少出现，故不予讨论。
- 在GCI区域内，极限应力都为屈服极限。按静强度计算：
- 在ODGI区域内，极限应力在疲劳极限应力曲线上。

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} \geq S$$

联立直线M M'3 ( $\sigma_{min} = \sigma_m - \sigma_a = C$ ) 和AG的方程，求解M'3点的坐标值。

计算安全系数及疲劳强度条件：

$$S_{ca} = \frac{\sigma'_{max}}{\sigma_{max}} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_{min}}{(K_\sigma + \psi_\sigma)(2\sigma_a + \sigma_{min})} \geq S$$




[◀] [▶]

### 三、单向不稳定变应力时的疲劳强度计算

规律性  按损伤累积假说进行疲劳强度计算

非规律性  用统计方法进行疲劳强度计算



若应力每循环一次都对材料的破坏起相同的作用，则应力  $\sigma_1$  每循环一次对材料的损伤率即为  $1/N_1$ ，而循环了  $n_1$  次的  $\sigma_1$  对材料的损伤率即为  $n_1/N_1$ ；如此类推，循环了  $n_2$  次的  $\sigma_2$  对材料的损伤率即为  $n_2/N_2$ ，……。

当损伤率达到100%时，材料即发生疲劳破坏，故对应于极限状况有：

$$\text{其中: } N_i = N_0 \left( \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_i} \right)^m$$

实验表明：

1) 当应力作用顺序：先大后小， $\sum_{i=1}^z \frac{n_i}{N_i} < 1$   
等号右边值  $< 1$ ；

2) 当应力作用顺序：先小后大， $\sum_{i=1}^z \frac{n_i}{N_i} > 1$   
等号右边值  $> 1$ ；

一般有： $\sum_{i=1}^z \frac{n_i}{N_i} = 0.7 \sim 2.2$

疲劳损伤  
累计假说： $\frac{1}{N_0 \sigma_{-1}^m} (n_1 \sigma_1^m + n_2 \sigma_2^m + \dots + n_z \sigma_z^m) = \frac{\sum_{i=1}^z n_i \sigma_i^m}{N_0 \sigma_{-1}^m} = 1$



若材料在这些应力作用下，未达到破坏，则有：

$$\sum_{i=1}^z n_i \sigma_i^m < N_0 \sigma_{-1}^m$$

不稳定变应力的计算应力：  $\sigma_{ca} = \sqrt[m]{\frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^z n_i \sigma_i^m}$

则：  $\sigma_{ca} < \sigma_{-1}$ ， 其强度条件为：  $S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_{ca}} \geq S$

#### 四、双向稳定变应力时的疲劳强度计算

当零件上同时作用有同相位的稳定对称循环变应力  $\sigma_a$  和  $\tau_a$  时，由实验得出的极限应力关系式为：

$$\left( \frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}} \right)^2 + \left( \frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}} \right)^2 = 1$$



$$\left(\frac{\tau_a'}{\tau_{-1e}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a'}{\sigma_{-1e}}\right)^2 = 1$$

式中  $\tau_a'$  及  $\sigma_a'$  为同时作用的切向及法向应力幅的极限值。

由于是对称循环变应力，故应力幅即为最大应力。弧线  $AM'B$  上任何一个点代表一对极限应力  $\sigma_a'$  及  $\tau_a'$ 。


$M$  点----作用于零件上的应力幅  $\sigma_a$  及  $\tau_a$ ；

$M'$  点----对应于  $M$  点的极限应力。

$$S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OD'}{OD}$$

$$\text{因为: } OC' = \frac{\tau_a'}{\tau_{-1e}} \quad OC = \frac{\tau_a}{\tau_{-1e}} \quad OD' = \frac{\sigma_a'}{\sigma_{-1e}} \quad OD = \frac{\sigma_a}{\sigma_{-1e}}$$

$$\text{于是有: } \tau_a' = S_{ca} \tau_a \quad \sigma_a' = S_{ca} \sigma_a$$



[◀] [▶]

将 $\tau_a'$ 及 $\sigma_a'$ 代入到极限应力式

可得:  $\left(\frac{S_{ca}\tau_a}{\tau_{-1e}}\right)^2 + \left(\frac{S_{ca}\sigma_a}{\sigma_{-1e}}\right)^2 = 1$

$$\left(\frac{\tau_{-1e}}{\tau_a}\right) = S_\tau \quad \text{和} \quad \left(\frac{\sigma_{-1e}}{\sigma_a}\right) = S_\sigma$$


上式是只受切向应力或法向应力时的安全系数

零件的计算安全系数:  $S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}}$

当零件上所承受的两个变应力均为不对称循环时:


$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \quad S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{K_\tau \tau_a + \psi_\tau \tau_m}$$

许用安全系数S的选取, 可查有关机械设计手册。



## 五、提高机械零件疲劳强度的措施

1、尽可能减小应力集中的影响  
----首要措施。




- 2、采用减载槽来降低应力集中的作用。
- 3、采用具有高疲劳强度的材料，并适当的热处理和各种表面强化处理。
- 4、适当提高零件的表面质量（特别是有应力集中部位），必要时表面作一定的防护处理。
- 5、尽可能地减少或消除零件表面可能发生的初始裂纹。

[◀] [▶]

### §3—3 机械零件的接触强度

机械零件中各零件之间的力的传递，是通过两个零件的接触来实现的，大量存在着两机械零件点接触或线接触的情况，如齿轮传动、凸轮机构、滚动轴承等。



若两个零件在受载前是点接触或线接触。受载后，由于变形其接触处为一小面积，表层产生的局部应力却很大，这种应力称为接触应力。这时零件强度称为接触强度。

[◀] [▶]

由弹性力学可知，应力为：


$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi b} \cdot \frac{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}}{\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \mu_2^2}{E_2}}}$$

$$\text{令: } \rho = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_1 \pm \rho_2} \quad E = \frac{2E_1 E_2}{E_1 + E_2}$$

对于钢或铸铁取泊松比：

$\mu_1 = \mu_2 = 0.3$ ，得：

上述公式称为赫兹(H·Hertz)公式。



“+”用于外接触，  
“-”用于内接触。

[◀] [▶]

$$\sigma_H = 0.418 \sqrt{\frac{F_n E}{b\rho}} \leq [\sigma_H]$$

$\sigma_H$  ----最大接触应力或赫兹应力;

$b$  ----接触长度;

$F_n$  ----作用在圆柱体上的载荷;

$$\rho = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \quad \text{----综合曲率半径;}$$

$$E = \frac{2E_1 E_2}{E_1 + E_2} \quad \text{----综合弹性模量; } E_1, E_2 \text{ 分别为两圆柱体的弹性模量。}$$

$$[\sigma_H] \text{ ----许用接触疲劳应力; } [\sigma_H] = \sigma_{H\lim} / S_H$$

[◀] [▶]