

曼短佛寺位于西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼短村。据傣族史料记载，曼短佛寺始建于傣历 312 年（公元 950 年），现存大殿建于明末清初。佛寺占地面积 2149 平方米，建筑面积 655.95 平方米，包括大殿、僧舍、鼓房、戒堂、佛塔和四个门亭。曼短佛寺是曼短村及周边傣族群众进行佛寺活动的中心，也是其传播和普及傣族传统文化、进行傣族语言文字传授的重要场所，2006 年 5 月被公布为第六批全国重点文物保护单位。

大殿居于佛寺东西、南北轴线相交的中点处，大殿为原状建筑，单层重檐歇山四面坡顶建筑，面阔 8 间，22.39 米，进深 3 间，14.4 米。抬梁式构架，有 14 棵金柱及 2 棵山柱支承梁架，柱子及墙体支砌在 1.3 米高的须弥座上。屋面为红色挂瓦，屋面从面阔中心向两山面依次降低高度，在正身方向形成两面坡的三层重叠屋面。建筑高约 12 米。大殿南侧布置僧房及鼓房，单檐歇山顶，抬梁式构架，墙内无柱，仅在山面布置中柱支承梁架，屋面为青灰色挂瓦。带围廊，西侧进深大于东侧，且廊间有外墙围合。戒堂及佛塔分别位于大殿南北轴线两边，围墙东西南北面各建门亭一座。北侧有门廊 2 间。

因年久失修，曼短佛寺出现一系列安全隐患：大殿屋面大面积漏雨，须弥座抹灰及粉刷层大面积起壳剥落、粉化，木构架及小木作地仗油水、漏水金印图案长期被尘垢、蛛网覆盖；僧舍及鼓房与大殿过于靠近，屋面相交连接不利于屋面排水，屋面及木基层残损严重，多处漏雨，木构架因雨水侵蚀糟朽严重，天棚板大面积断裂脱落，部分木构件虫蛀严重，墙体抹灰及粉刷层脱落；北门屋面及梁架完全坍塌损毁，墙体抹灰及粉刷层脱落。亟待全面修缮。受勐海县文化体育广播电视旅游局委托，云南省文物考古研究所承担了该项目的勘察设计和维修方案的编制工作，于 2013 年 10 月完成维修方案并通过国家文物局审批。本次修缮主要对大殿、僧舍及鼓房进行揭顶修缮，更换部分构件，对外墙须弥座抹灰及粉刷层剥落进行处理；对北门进行拆除残损墙体，重新制安承重木柱及梁架，复原原状瓦屋面，修复砌筑外墙等。



大殿外观



大殿入口



大殿梁架



大殿外墙壁画



大殿漏水金印