

芒岛佛寺位于普洱市景谷傣族彝族自治县永平镇茂密办事处芒岛寨，建于清光绪二十五年（1899年），为南传佛教傣族佛寺，该寺坐北朝南，由山门、大殿、僧房、戒堂、辅助用房、后门及侧门组成，占地面积2426.3平方米。2013年5月被公布为第七批全国重点文物保护单位。

大殿坐西向东，位于佛寺南侧，为佛寺主要建筑。三檐歇山顶式围栏建筑，抬梁式构架。面阔四间，进深三间，四周设走廊，通面阔13.45米，通进深19.06米，总高10.6米。圆柱、门窗、藻井上均有以花卉、鸟兽、人物为主题的木雕，二、三层檐下板壁绘有经书故事彩绘壁画，大殿内外木板壁上为傣族贴金漏印图案，对研究傣族宗教、文化具有较高的历史、艺术价值。大殿主入口设在东侧，并建抱厦一间，单檐歇山顶，大殿西侧设隔扇门。僧房位于大殿北侧，大殿西侧建有戒堂，大门分别位于佛寺东、北、西三侧。

因年久失修，芒岛佛寺出现一系列安全隐患：木构架因基础沉降偏歪严重；大部分檩、椽及角梁因屋面漏雨而糟朽折断；屋面大量瓦件松动、脱落，灰泥与瓦件脱离；外檐木构件地仗油饰已完全起壳剥落。亟待进行全面修缮。受景谷县文化局委托，承担了该项目的勘察设计和维修方案的编制工作，于2013年10月完成维修方案并通过国家文物局审批。本次修缮主要对大殿进行揭顶局部落架修缮，对构架进行起平纠偏，更换糟朽变形的檩、椽、枋等构件，对外檐木构件及小木作地仗油饰起壳剥落部位进行处理。



大殿正面



梁架



大殿隔扇门雕花



大殿檐口雕花



大殿裙板彩画



大殿外檐彩画



漏水金印