

# 格氏(Greninger)图表和利氏(Leonhardt)图表在晶体定向中的应用

周诗瑶, 沈国治

( )

中图分类号:

**摘要:** 介绍X射线技术劳厄照相法中,应用格仑林格图(Greninger Chart)或利昂哈脱图(Leonhardt Chart)确定晶体晶向的一种方法,并运用DJS—130数字计算机和CTS—1平板数字式描绘仪,能方便且精确地绘制格氏图表和利氏图表。

**关键词:** 无

 [阅读文章\(pdf\)](#)

关闭本页