




GO

高级检索



气象水文海洋仪器 » 2014, Vol. 31 » Issue (1): 110-112 DOI:

[维护与维修](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

◀◀ [前一篇](#) | [后一篇](#) ▶▶

DZZ1-2型自动气象站草温传感器故障的判断与排除

杨召琼¹, 杨政凯², 樊家威¹, 葛淑贤¹, 袁宇平¹

1. 广州市番禺区气象局, 广州 511400;
2. 广州市宇田气象科技服务有限公司, 广州 511400

Fault judgment and elimination on grass temperature sensor of DZZ1-2 automatic weather station

Yang Zhaoqiong¹, Yang Zhengkai², Fan Jiawei¹, Ge Shuxian¹, Yuan Yuping¹

1. Panyu Meteorological Bureau of Guangzhou, Guangzhou 511400; 2. Yutian Meteorological Science and Technology Service Co., Ltd, Guangzhou 511400

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(5\)](#)

版权所有 © 2010 《气象水文海洋仪器》编辑部

地址: 长春市前进大街1号 邮编: 130012 E-mail: qxsbjb@sina.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发