

农业工程

图表法确定工序尺寸的一种方法和程序

赵昌林

(云南农业大学工程技术学院, 云南 昆明 650201)

收稿日期 2003-11-24 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 介绍了用图表法确定工序尺寸的一种方法和程序,它对于工程应用是简单而容易的。这种基本程序能够应用于几乎所有工业结构的工序设计。

关键词 [公差图表法](#) [方法](#) [程序](#)

分类号 [TG 801](#)

DOI:

通讯作者:

赵昌林

作者个人主页: 赵昌林

#### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDE\(670KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“公差图表法”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [赵昌林](#)