

[HTTP://WWW.TARVY.CN](http://www.tarvy.cn)

天然气工业 » 2010, Vol. 30 » Issue (8): 34-37 DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2010.08.009

[开发工程](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

THN1凝析气藏开采效果评价及提液无效原因分析

黄全华, 彭松, 孙雷, 姜昊罡, 李勇

1.西南石油大学石油工程学院; 2.中国石化西北分公司塔河油田采油一厂

Reservoir production evaluation and reason analysis of ineffective liquid extracting in the THN1 condensate gas reservoir, northern Tarim Basin

Huang Quanhua, Peng Song, Sun Lei, Jiang Haogang, Li Yong

1.School of Petroleum Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China; 2.No.1 Gas Production Plant, Sinopec Northwest Branch Company, Luntai County, Xinjiang 841604, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(0\)](#)

[相关文章\(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

编辑部地址: 四川成都府青路一段3号《天然气工业》编辑部 邮编: 610051

电话: 028-86012716 (广告出版部) 传真: 028-86012712 稿件咨询请联系相关栏目编辑

蜀ICP备05000609号 E-mail: trqgy@trqgy.cn 设计开发: 玛格泰克

51.la