

[HTTP://WWW.TRQGY.CN](http://www.trqgy.cn)

天然气工业 » 2010, Vol. 30 » Issue (11): 30-33 DOI: 10.3787/j.issn.1000 0976.2010.11.008

地质勘探

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

苏里格气田下二叠统盒8段异常低压成因及其分布特征

陈义才, 张胜, 魏新善, 刘新社, 赵惠涛

1.成都理工大学; 2.四川煤田地质局141队; 3.中国石油长庆油田公司勘探开发研究院

Causes and distribution of abnormal low pressure in the 8th member of the Lower Permian Shihezi Formation in the Sulige Gas Field

Chen Yicai, Zhang Sheng, Wei Xinshan, Liu Xinshe, Zhao Huitao

1.Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China; 2.No.141 Coal Geological Team of Sichuan Coal Geology Bureau, Deyang, Sichuan 618000, China; 3.Institute of Exploration and Development, Changqing Oilfield Company, PetroChina, Xi'an, Shaanxi 710021, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(0\)](#)

[相关文章 \(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

编辑部地址: 四川成都府青路一段3号《天然气工业》编辑部 邮编: 610051
电话: 028-86012718 (编辑部) 86012716 (广告出版部) 传真: 028-86012712
蜀ICP备05000609号 E-mail: trqgy@trqgy.cn 设计开发: 玛格泰克

