经验交流

Φ140 mm Accu-Roll 轧管机组技术装备改造

杨红霞,迟黎明

(烟台鲁宝钢管有限责任公司,山东 烟台 265500)

摘 要:为扩大产品规格,对Φ140 mm Accu-Roll 轧管机组实施改造,对剪断机、管坯修磨机、环形加热炉、穿孔机组、轧管机组、定径机、冷床、矫直机等流水线生产设备进行了相应的技术改造,生产钢管最大规格由Φ159 mm扩展到Φ219 mm,年创经济效益上千万元。

关键词:Accu-Roll轧管机组;技术装备;升级改造

中图分类号:TG333.8

文献标识码:B

文章编号:1004-4620(2013)02-0079-01

烟台鲁宝钢管有限责任公司 Φ 140 mm Acu-Roll 轧管机组,生产钢管规格为 Φ 63.5~ Φ 114 mm。该机组进行第一次改造后生产规格扩大至 Φ 159 mm。为满足市场需求,继续扩大产品规格至 Φ 219 mm。按常规,生产 Φ 219 mm钢管需采用 Φ 195 mm或 Φ 200 mm管坯,由于两种管坯采购困难,且钢厂供给最大管坯规格为 Φ 175 mm,确定采用 Φ 175 mm 管坯生产 Φ 219 mm钢管的超常规工艺方案。

1 改造方案

对剪断机、管坯修磨机、环形加热炉、穿孔机组、 轧管机组、定径机、冷床、矫直机、切管机、探伤设备 等流水线生产的各设备进行能力校核,根据校核结 果对各设备进行相应的技术改造。

经能力校核,16 MN剪断机、中径16 m环形加热炉均满足Φ175 mm坯需要。穿孔机组辊形出口锥角角度由 3.5°增大为6.6°。Φ114 mm定径机最大人口荒管为Φ160 mm,轧辊尺寸为Φ300 mm×200 mm,要生产Φ219 mm钢管,定径机的轧辊尺寸需增大到Φ450 mm×280 mm。冷床为链式冷床,正向链的节距为每节的净空尺寸200 mm,冷却最大钢管直径为Φ168 mm,增大正向链的节距,使其冷却直径最大为Φ219 mm。矫直机为七辊矫直机,其矫直辊尺寸为Φ360 mm×520 mm,上辊调整范围由30~170 mm扩大到70~250 mm,即上机架抬高80 mm,矫直辊的辊身长度也需加大。

2 轧管机组设备改造

轧管机前台及后台可接受最大主管的直径分别 为Φ190、Φ180 mm,而生产Φ219 mm钢管,前、后台 通过最大毛管直径为Φ230 mm。需要对前台受料 槽加宽、夹送辊身加高,相应过渡蓖条也要加高,翻 料液压缸行程加大,入口导套装置需整体更换。后

收稿日期:2012-05-10

作者简介: 杨红霞,女,1966年生,1986年毕业于哈尔滨工业大学铸造专业。现为烟台鲁宝钢管有限责任公司设备能源部工程应用研究员,从事机械设计工作。

台托辊整体下移,托辊加长,托辊的升降范围加大。

- 1)由于钢管规格加大,芯棒的直径应加大。从使用情况看,原设计芯棒限动力20kN不能满足生产要求,芯棒旋转电机能力需加大,即增加直流电机功率。原有旋转电机Y160L-8功率7.5kW,能力不足,改用Y180L-8功率为11kW的电机。受现场位置所限,皮带选用承载力较大的SPA型窄V带。为了防滑,大皮带轮外圈材质选用铸铁。
- 2) 轧管机转鼓及轧辊装配的改造。原轧辊轴 承为双列圆锥轴承,时常出现轴承损坏故障。采用 八棱柱形转鼓,以便容纳四列圆锥轴承,提高轴承的 承载能力。改造后,轴承承载能力可提高1.5倍。
- 3)轧管机上下导盘传动系统改造。轧制Φ219 mm钢管,应加大导盘直径,上导盘中心需上移,下导盘中心需下移。上导盘位移角1.246°~3.731°,下导盘位移角0.987°~2.88°,为留有余量,取位移角4°。原鼓形齿联轴器角位移为1°,无法满足要求,按角位移4°重新设计导盘传动部分所有鼓形齿联轴器。
- 4)轧管机上导盘架改造。由于导盘直径加大, 中心上移,上导盘架锁紧油缸和50 t千斤顶的行程 加大,上导盘架原有结构重新设计。
- 5)上下导盘脱轴装置的改造。原有脱轴装置不能满足导盘轴最大位移角4°的要求,即上限为44 mm,取48 mm,下限为14 mm,取18 mm;重新设计上下卡块、销轴及摇瓦,以满足位移角4°的要求。
- 6)导盘车床改造。为了节省资金,只改动两个 导盘车底座,在底座上加工键槽式长形孔,使进给刀 台前后左右移动,满足各种规格导盘的要求。

3 改造效果

通过以上设备改造,保证了Φ219 mm 钢管一次 试车成功。从生产实践看,改造后的设备运行正常, 生产的Φ219 mm 钢管达到了标准要求,产销量占全 年的30.2%,年创效益上千万元。