

日立U-2000型紫外可见分光光度计检修

刘广辉 四川 四川省疾病预防控制中心供应维修科 610031

摘要：本文详细介绍日立U-2000型紫外可见分光光度计一例通病故障的检修和处理过程，并分析造成该通病故障的原因。由于该类故障带有普遍性，会对广大同仁解决同类故障时有所帮助。

关键词：紫外可见分光光度计, 故障, 检修

文章全文为pdf格式，请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

null

610031

Abstract: null

Key words: null

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]