

贝克曼6300氨基酸仪反应柱温控故障的排除

吴晓玲 杭州 浙江省测试技术研究所 310012

摘要：<正> 6300氨基酸仪是80年代引进的大型分析仪器,由于外国公司对于他们生产的仪器都有一定的年限,所以过几十年一般的仪器都已不生产或淘汰,元器件的供应都相当困难。笔者通过维修、实践,证明对于某些仪器损坏的元器件完全可以用国产件替代。1 故障现象 当开机加温时,面板显示器上反应柱红灯在

关键词:

文章全文为PDF格式,请下载到本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

310012

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]