

ISP生化分析仪的常见故障及排除方法

李祖江 北京 北京医疗仪器维修中心

摘要：ISP生化分析仪在国内的拥有量很大。本文总结了作者多年维修该仪器时所碰到的不吸液、信号过弱、字体不齐、模糊、不走纸及零点漂移等常见故障其排除方法,供拥有该机的操作与维修人员在工作中参考。ISP生化分析仪是荷兰VITAL公司的产品,在国内有很大的拥有量。这里将本人多年维修该仪器时所碰到的常见故障及其排除方法总结出来,供拥有该机的维修工作者作参考。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载到本机浏览。[\[下载全文\]](#)

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [\[下载阅读器\]](#)

Abstract:

Key words:

【大 中 小】 [\[关闭窗口\]](#)