

目次

精纺毛织物吊经吊纬产生原因与防止措施(上)

董岳岑

上海第三毛纺织厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文重点对涤纶、羊毛混纺产品产生吊经吊纬原因,从原料性能与混和、条染、复精梳和各工序纱线张力与回潮控制等方面进行分析研究;并提出一些行之有效的防止措施与必要的工艺操作要求。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

董岳岑

作者个人主页: 董岳岑

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(313KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [董岳岑](#)