

目次

毛粒针板迹的探讨

吴卫国

无锡市毛条厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文分析了68型毛纺针梳机加工腈纶生条所出现的毛粒针板迹的发生机理,并在此基础上,提出了减轻毛粒针板迹的可行措施。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

吴卫国

作者个人主页: 吴卫国

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(180KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [吴卫国](#)