

目次

1332型络筒机用可控硅开关防叠多机台控制器

邱善余, 李锋

陕西第十棉纺织厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 <正> 目前1332型络筒机所用机械式间隙开关功叠装置,由于触点在全负荷状态下通断频繁,触点处产生较大电弧,容易损坏,且不安全。同时,机构复杂、耗电多、维修不便,经常处于失效状态。不少厂因缺乏配件已将该装置拆除,改用直径82.5毫米、沟槽两

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

邱善余

作者个人主页: 邱善余; 李锋

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(128KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [邱善余](#)

· [李锋](#)