

目次

SM92型剑杆织机织疵分析

詹勇,李炜平

武汉第六棉纺织厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文介绍了Spmet-SM92型剑杆织机在织造过程中较为常见的五种布边织疵和规律性双纬(百脚)、星跳、波纹疵、稀密布等织疵产生原因及消除方法。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

詹勇

作者个人主页: 詹勇;李炜平

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(309KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [詹勇](#)

· [李炜平](#)