

目次

1511、1515型织机稀密路横档的成因与解决措施

谢沪生

上海龙头股份有限公司

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文就1511、1515型织机稀密路横档产生原因中不易被发现的问题进行研究,诸如在机张力、C3跳动、开口踏盘等问题,并提出解决措施,以达到有效减少稀密路横档之目的。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

谢沪生

作者个人主页: 谢沪生

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(343KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [谢沪生](#)