

目次

论电气接地接零系统存在的不安全性问题

朱晓明

上海市纺织工业局

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文分析了上海纺织厂电气接地、接零系统存在的问题,阐明了这些问题导致触电事故,引起火灾或损坏电子仪器的不安全性,为解决这类问题提供了理论上的依据。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

朱晓明

作者个人主页: 朱晓明

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(160KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [朱晓明](#)