

您所在的位置: 首 页 > > 新闻中心>重要新闻

长征二号丙运载火箭失利完成故障调查审查工作

2011-09-07 09:20:38 阅读 次

2011年8月18日,长征二号丙运载火箭发射实践十一号04卫星失利后,中国航天科技集团公司立即组织有关专家开展飞行故障的调查工作,同时成立了以包为民院士为主任的飞行故障审查委员会。

经过故障调查、审查,长征二号丙运载火箭飞行失利定位于火箭二级姿态失稳,原因是由于二级飞行段二级游机III分机与伺服机构连接部位失效造成。造成连接失效的原因是连接部位的可靠性存在薄弱环节。

目前,已针对故障发生的原因采取了相应的措施,确保后续发射任务的完成。

来源: 中国航天科技集团公司