

PC-1500 袖珍微电脑 多臂提花织物组织辅助设计系统

王 敏 清

(湖南省津市市纺织学会)

【摘要】与系统微机比较，开发便携式袖珍微电脑的多臂提花织物组织辅助设计系统，更适宜在产品设计人员中普及计算机的应用，大幅度提高产品设计工作效率。本文介绍所开发的技术要点和使用功能。

在多臂提花织物组织设计中，由纹板图，穿综图的变化可得到成千上万个图形不同，甚至使用性能也不同的织物组织。运用计算机进行图形变化已在系统微机上实现，但普及使用还存在困难。为了使产品设计人员不需要较高的费用、操作技术和空调环境，就能随时方便地运用计算机，我们开发了 PC-1500 袖珍微电脑多臂提花织物组织辅助设计系统(简称 D-CAD)。

PC-1500 袖珍微电脑体积小(包括打印绘图机在内为 $32 \times 11 \times 4\text{cm}$)，价格低，功能多，操作简便，充电后可随身携带使用，也可以将主机拆下单独使用。配置具有扩展功能的 BASIC 算法语言，其解释系统已存放在主机内 16K ROM 中，用户区内内存可达 26.5K RAM，能直接利用普通卡式录音磁带作为数据和程序外部存贮。可以通过专用接口联接其他显示和打印设备。D-CAD 系统的程序可由录音磁带外存，输入 PC-1500 机后，占用户内存 7.5K。使用该系统时，数据的运算与存贮占用户内存 18.5K，尚留 1K RAM 供用户作其他工艺计算和数据存贮用途。

一、数学模型

引用布尔代数中的乘、加运算方法，将纹板图、穿综图、组织图之间的图形变化转化为布尔阵列之间的运算，其数学模型为：

$$W_{ij} = \sum Z_{ik} \cdot C_{kj} \quad (1)$$

$$Z_{ij} = \sum W_{ik} \cdot C_{kj} \quad (2)$$

式中： W_{ij} (W_{jk})， C_{jk} (C_{kj})， Z_{ij} (Z_{jk}) 分别为纹板图、穿综图、组织图阵列中仅以 1 或 0 为值的元素变量。每个元素变量对应某一个纹钉点、穿综点、组织点。


在 D-CAD 系统的运算模块中，设定 $W \$ (I, J)$ ， $C \$ (I, J)$ ， $Z \$ (I, J)$ 三个字符串数组，构成纹板图、穿综图、组织图的元素变量存贮单元阵列，并按数学模型设定运算程序，计算机根据用户所输入的基本数据和选择的功能按式(1)或式(2)作布尔乘、加的运算。

二、程序结构与功能

D-CAD 系统的程序采用模块结构。由输入与计算，打印输出，其他功能三大模块所组成。每一大模块中包含若干小的功能模块，设总菜单，分菜单，以简明汉语拼音，主机显示屏和键盘实现“人机对话”。用户可按需要灵活地进行功能选择(参见框图)。

1. 输入与计算模块

(1) 织物组织设计待求图形功能选择：①由已知的组织图(或对机内原有的组织图进行修改)，穿综图(或对机内原有的穿综图进行修改)求纹板图。②由已知的纹板图(或对机内原有的纹板图进行修改)，穿综图(或对机内原有的穿综图进行修改)求组织图。



D-CAD 系统模块及运行框图

(2) 输入基本参数：由键盘或磁带输入(修改)经纬根数(最大为 120×120)、综框数(最大为16)、钢筘穿入数。

(3) 输入组织图：若求纹板图，则以(1,0)代码形式由键盘或磁带输入组织图，具有经向、纬向、某根经(纬)相同规律组织点自动连续输入、修改组织图和同步显示五种功能。

(4) 输入穿综图：以穿综序号形式由键盘或磁带输入穿综图，具有输入、局部修改、同步打印和自动建立穿综图的功能。

(5) 输入纹板图：若求组织图，则以(1,0)代码或纹钉序号形式，由键盘或磁带输入纹板图，具有经向、纬向输入和修改功能。

(6) 计算：根据待求图形功能选择和所输入的基本数据和图形，对应所设数学模型进行运算，在机内建立未知的组织图或纹板图(1,0)阵列。

(7) 浮点数比较：对纹板图中的纹钉点进行累计，当纹钉数(经浮点)大于空白数(纬浮点)时，按用户需要，可自动将纹板图和组

织图进行“翻转”。

(8) 综框负荷累计：对一个组织循环中，每片综框上的穿入数进行累计并打印结果，供用户考虑实际生产工艺要求修改穿综图。

2. 打印输出模块

(1) 图形扩展：上机图(组织图)的绘制一般只需要一个经纬循环，但在复杂组织中，用户需检查组织点的四方联接情况。本功能可由计算机自动控制在经纬数 ≤ 120 的条件下，进行图形扩展绘制。

(2) 意匠格绘制：以两种色彩，按用户输入的尺寸数据(变化范围为 $0.6\sim 2mm$)绘制意匠格，意匠比例变化范围为八之八到八之二十四，具有自动判别定行(列)分段打印功能，扩充了窄行打印机的绘图功能。

(3) 图形绘制：按照用户所输入的基本数据和计算机运算结果，在意匠格上绘制上机图(包括组织图、穿筘图、穿综图、关系图、纹板图)，若需进行图形变化或修改，可单独绘制组织图。机内所存图形可重复打印。

3. 其他功能模块

(1) 序号打印：可单独将机内的上机图中的穿综图和纹板图，以序号形式打印出来，供生产车间直接使用。

(2) 写磁带：可将机内的基本数据和图形按用户选择录制在卡式录音磁带上。

(3) 读磁带：可将磁带上的数据和图形按用户选择输入到计算机内。

(4) 内存清零：对计算机全部内存单元清零，并自动进行内存分配，系统程序不被清除。

三、结 束 语

PC-1500机D-CAD系统投入使用后，比现在普遍采用的人工描点设计提高工效近十倍，并可得到人工描点难以实现的组织图。设计人员可把主要精力用于新的设计意图构思和对图样选择方面。该系统功能多，使用灵活，操作简单(3~6天学习就可熟练使用)，适宜在产品设计人员中普及应用。