

世界民航事故调查跟踪

2011年第10期(总第25期)

适航维修专辑



中国民航大学民航安全科学研究所

二〇一一年十月

目 录

事件调查报告：奥林匹克航空 DH8A 发动机液压油泄漏.....	1
事件调查：维珍蓝 B738 飞机墨尔本着陆过程中机轮损坏.....	6
事件调查：托马斯库克 B752 伦敦附近发动机燃油泄漏.....	9
事件调查：日本货运航空 B744 东京起飞时发动机振动.....	12
事故调查：德国 XL 航空 B738 改航贝尔格莱德后引擎冒烟.....	15
事故调查：印度航空 B744 孟买机场离场滑行时发动机起火.....	19
事件调查：爱尔兰货运航空 AT72 飞机方向舵偏转失控.....	23

前車之鑒
后事之師
他山之石
可以攻玉

中国民航大学民航安全科学研究所

地 址：天津市津北公路 2898 号

邮 编：300300

电 话：022-24092582

传 真：022-24957940

网 址：www.air-safety.com

电 邮：safety@cauc.edu.cn