



## 第六节 加快过滤速率的途径

- 一、改变滤饼结构：使用助滤剂
- 二、改变悬浮液中颗粒的聚集状态  
加入聚合或无机电解质
- 三、动态过滤





# 本章结束

