

川藏公路海竹段泥石流问题及对策分析

胡瑾,李又,聂平,华政辉,李永江,刘波,李创

成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家专业实验室,四川 成都 610059; 四川省交通厅,四川 成都 610041; 川藏路甘孜州改线段指挥部,四川 成都 6100

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 在简要介绍川藏公路海竹段自然环境条件及地质构造条件的基础上,对该段公路沿线的地质灾害的特点及危害做了简单描述,重点阐述了该段所发育的泥石流的分布特征、危害、形成机制、发展趋势及整治对策及措施。

关键词 [川藏公路; 海竹段; 泥石流](#)

分类号 [P642.23](#)

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [胡瑾](#); [李又](#); [聂平](#); [华政辉](#); [李永江](#); [刘波](#); [李创](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(56KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“川藏公路; 海竹段; 泥石流”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [胡瑾](#)

· [李又](#)

· [聂平](#)

· [华政辉](#)

· [李永江](#)

· [刘波](#)

· [李创](#)