

[HTTP://WWW.TNRGV.CN](http://www.tnrgv.cn)

天然气工业 » 2005, Vol. 25 » Issue (5): 72-74 DOI:

[钻井工程](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[«« 前一篇](#) | [后一篇 »»](#)

## 矿渣MTC固化体开裂的本质原因分析

彭志刚, 何育荣, 刘崇建, 冯茜

1. 胜利石油管理局钻井院; 2. 西南石油学院; 3. 胜利石油管理局采油院

## BASIC CAUSES ANALYSIS OF CRACKING OF MTC SOLIDIFIED BODY WITH CINDER

Peng Zhigang, He Yuyong, Liu Chongjian, Feng Qian

1. Drilling Research Institute of Shengli Oilfield; 2. Southwest Petroleum Institute; 3. Oil Recovery Research Institute of Shengli Oilfield

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(0\)](#)

[相关文章 \(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)