

大气监测仪器的故障分析及处理实例

成章伟 株洲 湖南省株洲市环境监测中心站 412000

摘要：本文结合自己的工作经验，对微电脑TH-3000A型仪器在24h连续监测过程中出现的故障进行分析及处理。可供环境监测及维修人员排除故障时参考。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

null

412000

Abstract: null

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]