

## 400克镭当量钴源倒出事故的排除

@徐理阮\$中国科学技术大学

收稿日期 1965-9-13 修回日期 网络版发布日期:

**摘要** <正> 1965年1月9日,我校在调整实验室的过程中,发生了两吨半重的钴源铅罐倒翻,400克镭当量(发生事故时实际强度约为300克镭当量)钴源甩出的严重事故。后来在有关单位的协助下,经过三昼夜的紧急抢救,才顺利地排除了这次事故。

关键词

分类号

### 扩展功能

#### 本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(522KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

#### 服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

### Abstract

### Key words

DOI

通讯作者