

杨泽生 天津市和平区贵州路98号天津药品检验所 300070

摘要：高效液相色谱仪的故障诊断遵循一定的步骤，由于各家公司的仪器设计各不相同，步骤也有不同，下面以安捷伦1100液相色谱仪为例，将各指示灯代表的意义、故障现象，确认及排除的方法介绍如下，供维修人员在以后的故障修理中参考。

关键词：液相色谱仪, 指示灯意义, 故障现象, 确认, 排除方法

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

NULL

300070

Abstract: NULL

Key words: NULL

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]