

目次

精纺毛织物吊经吊纬产生原因与防止措施(下)

董岳岑

上海第三毛纺织厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 <正> 二、双吊产生的外因与对策措施本文拟从原料配置、条染质量、各工序纱线张力与回潮等工艺上对双吊产生的外因进行分析探讨。限于篇幅,有些试验只能将结果作些介绍。1.合理选配原料改进混和效果纱疵多、条干差、断头率高的毛纱,在络筒、准备、织造、修补呢过程中,因清除纱疵、纱在综箱、梭限内受阻或补呢调粗细节纱时,

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

董岳岑

作者个人主页: 董岳岑

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(376KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [董岳岑](#)