

目次

对整经机的一点议建

谭九林

湖南津市床单厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 <正> 整经机工作时,由于断经和其他原因,停机的次数和时间很多,在停机时只有工作轴停转而其他部分都处在空转状态。这样不但浪费电力,还造成不必要的机件磨损。如

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

谭九林

作者个人主页: 谭九林

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(77KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [谭九林](#)