

目次

毛纺厂湿整车间排雾问题的探讨

赵自立,董惠民,黄翔,殷清海,畅衍荣

西北纺织工学院;陕西第二毛纺厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文介绍了陕西第二毛纺厂湿整车间的厂房型式、设备、空调等情况及车间温湿度,屋顶凝水、滴水及排雾效果。指出南向天窗、斜屋顶、屋顶装排雾塔等措施对解决排雾有较好的效果。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

赵自立

作者个人主页: [赵自立](#); [董惠民](#); [黄翔](#); [殷清海](#); [畅衍荣](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(215KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [赵自立](#)

· [董惠民](#)

· [黄翔](#)

· [殷清海](#)

· [畅衍荣](#)