

## 防洪工管

# 义马市常窑水库大坝安全防洪分析

赵李薇, 贾增道, 荆爱婷

河南省三门峡市水利勘测设计院

收稿日期 2004-7-7 修回日期 网络版发布日期:

**摘要** 文章对常窑水库设计洪水进行了分析, 结果表明该水库达不到防洪标准要求, 建议扩建溢洪道, 并对大坝进行加固。

**关键词** [常窑水库](#); [防洪](#); [大坝安全](#)

## Analysis of flood control for dam security of Changyao reservoir

### Abstract

### Keywords

DOI 分类号 [TV697.1+3](#)

通讯作者 赵李薇

### 扩展功能

#### 本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)

▶ [参考文献](#)

#### 服务与操作

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

▶ 本刊中 [包含“常窑水库; 防洪; 大坝安全”的相关文章](#)

▶ [与本文作者相关文章](#)

· [赵李薇的文章](#)

· [贾增道的文章](#)

· [荆爱婷的文章](#)