

# 板式换热器在废热回收中的应用

吴春莹

(纺织工业部设计院)

## 一、板式换热器简介

板式换热器是用厚1毫米左右的不锈钢波纹形板片与合成橡胶垫片，交叉叠合压紧制成。板片固装在机架中间，板片之间的橡胶垫片，既封住液体使之不漏，又形成3~4毫米的矩形截面液体流道，使每块板片能进行高温和低温液体间的流动换热。板片的四角上设有液体的流通孔，见图1、2。




图1 板片外形图




图2 板式换热器

## 二、板式换热器在回收废热中的应用

北京印染厂的蒸汽凝结水由车间自流回到热力站水箱后，用3BA-6型水泵打回热电厂。回水箱内水温约100°C，大量二次蒸汽通过水箱透汽管排到室外，浪费了热能。又因水温高，水泵产生汽化问题难以解决，输送7.5吨回水到热电厂要25分钟，水泵效率很低。为了解决汽化问题和收回回水中的热量供本厂职工洗澡用，设计了废热回收系统，用上海饮料机械厂的水平平直波纹板BP2-J-12

型板式换热器（纺织部设计院设计的流程），其流道构成见图3。该系统利用了北京印染厂原有的设备，仅增加了板式换热器及少量器材，其系统见图4。车间的生产回水自流回到水箱4，经水泵1打到换热器，回水在换热器内放热后返回水箱5，由水泵2打到热电厂。制冰站的冷却废水由水泵3打到换热器，加热后去浴室。

本系统投入使用后，进行了多种工况的测定。由于回到水箱5的生产回水经换热器换热后，温度降低，又可用旁通阀门9、10来控制水箱4的温度。这样就解决了水泵的汽化问题，提高了水泵的效率，并保护了水泵。另外，透汽管也不冒二次蒸汽了，节约了电能和热能。浴室用的热水水温和水量由阀门6、7、8调节，管理方便。

该厂使用这台换热器后，每小时可回收80万千卡热量。这套废热回收设备总投资为9千元，50个运行天即可回收全部投资。

经过换热器的生产回水温度，由最大98°C降到29°C，冷水从最小21°C升高到81°C。板式换热器有下列优点：1.传热效率高，为列管式换热器的10倍以上。2.体积小，为列管式换热器的1/10。3.灵活性大。4.安装清




图4 废热回收方案图

洗方便。

印染机器在生产过程中常有大量热废水排放，其温度约70°C，很有回收价值。据有

关资料报导，印染厂有17%的热量从下水道排走，若能回收，其经济价值很可观。下面简述用板式换热器回收废热的方案，参见




图3 BP2-J-12( $\frac{6 \times 5}{3 \times 10}$ ) 流通构成图




图4 废热回收系统示意图

图5。印染机器上各洗槽溢流出来的热水汇集至中间贮槽，经过滤器（过滤器的设计有待进一步研究）过滤，由水泵打入板式换热

器放出热量后排到下水道。冷水靠自来水压力流经板式换热器吸收热量后，作为各洗槽补充水使用。

### 三卷五期勘误表

页	栏	行	错误	改正	页	栏	行	错误	改正
1	右	7	宋稚清	宋雅清	31	左表	1	P(克)	P <sub>0</sub> (克)
4	左	倒9	粉末衍射	粉末衍射	32	右	倒10	P <sub>1</sub> 为P <sub>b</sub> 、P <sub>c</sub>	P <sub>1</sub> 为T <sub>b</sub> 、T <sub>e</sub>
4	右		图3-2与图3-3对调		33	右	13	bEh	bEh <sup>3</sup>
5	右	倒7	取向度指标	取向指标	38	左	倒5	片断	片段
6	左	3	取向度指标	取向指标	45	左	倒3	群众自检	4-群众自检
6	左	5	90%	90	48	左	3	云积波	云织波
11	通表	3,5,7	径	经	51	右表	5	甲脂	甲酯
13	左	2,10	$\sqrt{R_2 - Y_2}$	$\sqrt{R^2 - Y^2}$	54	通表	3列4行	K<1, C' <sub>P</sub> <C <sub>P</sub>	K>1, C' <sub>P</sub> >C <sub>P</sub>
15	右	倒9,11	径	经	54	通表	3列7行	K>1, C' <sub>P</sub> >C <sub>P</sub>	K<1, C' <sub>P</sub> <C <sub>P</sub>
15	右	倒4	D <sub>T</sub> 'D <sub>w</sub> /D <sub>T</sub> D <sub>w</sub>	D' <sub>T</sub> D' <sub>w</sub> /D <sub>T</sub> D <sub>w</sub>	54	通表	4列7行	K>1, C' <sub>P</sub> >C <sub>P</sub>	K<1, C' <sub>P</sub> <C <sub>P</sub>
16	右	5	碱量	碱减量	55-56	多处	$\mu_c, \sigma_c, \sigma_c^2, \bar{\mu}, \sigma$	$\hat{\mu}_c, \hat{\sigma}_c, \hat{\sigma}^2_c, \hat{\mu}, \hat{\sigma}$	
25	左	倒9	有所剥弱	有所削弱	55	右	21		分式前漏去=号
26	通表	1	未装预梳辊	未装预梳辊	60	右	倒7	为双连的	为双速的
29	左	1	针面和置	针面配置	62	右	17	运较费用	运转费用
30	左表	6行3列	3.38	250	62	右	22	这些	这比