

世界民航事故调查跟踪

2011年第12期(总第27期)



中国民航大学民航安全科学研究所

二〇一一年十二月

目 录

事件调查：辛伯航空公司 CRJ1 在奥斯陆起飞时右翼失速.....	1
事故调查：伊朗航空图 154 因发动机非包容性失效坠毁.....	7
事件调查报告：卡姆航空 DC86 曼斯顿机场起飞时擦尾.....	10
事件调查：捷星航空 A332 客机新加坡附近自动驾驶仪故障.....	12
事件调查：飞鹰航空 B190 飞机奥克兰起飞后货舱门开启.....	14
事件调查：佩里米特航空 DH8A 在温尼伯忘记加燃油离场.....	17
事件调查：大西洋东南航空 CRJ2 着陆时无法放下左起落架.....	21
事件调查：维德勒航空 DH8A 飞机在奥斯陆附近升降舵卡滞.....	23

前車之鑒
后事之師
他山之石
可以攻玉

中国民航大学民航安全科学研究所

地 址：天津市津北公路 2898 号

邮 编：300300

电 话：022-24092582

传 真：022-24957940

网 址：www.air-safety.com

电 邮：safety@cauc.edu.cn