

测量与勘探

王家坎水库大坝工程地质评价与渗漏分析

张海军, 鲍立新, 罗京元

沈阳农业大学高等职业技术学院

收稿日期 2006-11-20 修回日期 网络版发布日期:

摘要 海城市王家坎水库经多次加固处理, 仍未达到预期的效果, 本文经综合分析和认真研究, 从工程地质角度对大坝的安全稳定性做出评价, 并结合实际分析了渗漏原因, 为水库加固处理提供了可靠的理论依据。

关键词 [王家坎水库](#); [工程地质](#); [渗漏分析](#)

Engineering geology appraisal and infiltration analysis in Wangjiahuan reservoir dam

Abstract

Keywords

DOI 分类号 [TV698](#)

通讯作者 张海军

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与操作

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ 本刊中 包含“[王家坎水库](#); [工程地质](#); [渗漏分析](#)”的 [相关文章](#)

▶ 与本文作者相关文章

· [张海军的文章](#)

· [鲍立新的文章](#)

· [罗京元的文章](#)