

防洪与工管

柴河水库大坝安全评价

张世明

辽宁省柴河水库管理局

收稿日期 2007-3-15 修回日期 网络版发布日期:

摘要 文章介绍柴河水库粘土心墙土坝存在的问题,对坝体变形和稳定进行了分析,评价结果认为,大坝总体上是稳定的,而局部断面的抗滑稳定不满足规范要求。

关键词 [柴河水库; 存在问题; 大坝安全评价](#)

Appraisal of dam safe in Chaihe reservoir

Abstract

Keywords

DOI 分类号 [TV698](#)

通讯作者 张世明

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与操作

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“柴河水库; 存在问题; 大坝安全评价”的 相关文章](#)

▶ [与本文作者相关文章](#)

· [张世明的文章](#)