



# 国家能源局华北监管局

North China Energy Regulatory Bureau of National Energy Administration of the People's Republic of China

您现在的位置: [首页](#) > [监管动态](#) > [正文](#)

## 华北能源监管局安全约谈内蒙古京能盛乐热电有限公司

发布时间: 2019-03-06 00:00:00

访问次数: 1428

来源: 国家能源局华北监管局

[大](#) [中](#) [小](#)

近期,依据《电力安全监管约谈办法》,华北能源监管局就内蒙古京能盛乐热电有限公司卸煤沟“1·1”人身事故,对北京能源集团有限责任公司、北京京能电力股份有限公司以及下属内蒙古京能盛乐热电有限公司进行监管约谈。

会上,华北能源监管局对1月1日内蒙古京能盛乐热电有限公司卸煤沟“1·1”人身事故情况进行了质询,指出内蒙古京能盛乐热电有限公司存在安全生产日常管理缺位、隐患治理工作流于形式、外包工程管理粗放等问题,并提出三点整改要求,明确了整改时限。内蒙古京能盛乐热电有限公司对“1·1”人身事故暴露出的管理问题进行了深刻检讨。

[返回顶部](#) ↑



[返回首页](#) | [联系我们](#) | [加入收藏](#)

主办单位: 国家能源局华北监管局

网站标识码bm62000015 京ICP备11044902号 京公网安备11010202007691

通信地址: 北京市西城区月坛街道复兴门外大街地藏庵南巷1号(电研大厦C座7层、8层), 邮政编码100045

国家能源局华北监管局版权所有